## 白インクご利用の際のご注意点

## 着衣前に一度洗濯される事をお勧めします。

下記の注意事項をご理解の上、ご利用される事をお願いいたします。



※写真のように大量に塗布します。

# 1234 ABCD

※印刷直後はインクが乾いていません。




※180 度の高温で再度アイロンプレスをしてイン クを乾かします。これで完成です。

#### ①定着材を塗布します。

- □白インク(白版)を使用した布地は、白インク定着のために予め生地に特殊な 前処理剤を使用します。主成分はカルシウムです。
- □定着材の塗布が足りないと白インクが定着しませんので左側の写真のように 大量に生地に吹きかけます。
- □ 定着材の塗布後はベタベタするような感触とプレス跡が残ります。 定着材自体は水溶性ですので、一度洗濯してからの着用をお勧めします。

#### ②定着材を乾燥させます。

□180度の高温で35 秒間、アイロンプレスをし定着材の水分を蒸発させ乾燥させます。生地にカルシウムの皮膜をつくり、その皮膜の上に白インクが塗布されるイメージです。



※180度の高温でアイロンプレスをします。



※プレス直後はプレス跡が残ります。

### アイロンプレスによる生地への負担が掛かります。

□アイロンプレスは180度の高温と圧力が生地に加わります。前処理剤の影響で生地の性質によっては一部が変色したように見える場合がございますが、洗濯をして頂くことで解消されます。

#### (Tシャツなど)

※ 印刷対象商品をお持ち込みのお客様は特にご注意ください。

#### ※稀に生地の性質上、解消されない事もあります。

予めご理解いただけますようお願いいたします。